


電機機械



電機機械基本概念


李淵全著 全威圖書提供

- ◎ 變壓器及旋轉電機都是利用磁性材料來導引磁場。
- ◎ 借由電與磁場間相互轉換關係，以完成能量轉換。
- ◎ 分析及描繪磁場特性了解此類裝置基本要件。
- ◎ 對磁路，電磁感應等特性予以介紹。
- ◎ 對磁感應變壓器及旋轉電機構造、原理、效率、運用等特性予以詳細分析。


1-1 電磁場

當導體通有電流時，其週圍將產生磁場，此磁場稱為電
磁場，依安培定律可得：

$$\int_s \tilde{J} \bullet d\tilde{A} = \oint \tilde{H} \bullet d\tilde{\ell} \quad (1-1)$$



(a)



(b)

圖 1-1 載有電流導體磁場方向

1-2 磁動勢、磁通、磁場強度、磁通密度、導 磁係數與磁阻

一、磁動勢 \mathfrak{I} :

磁動勢 \mathfrak{I} 為磁路內建立磁通 ϕ 所需磁力，單位為安匝 (AT)，即

$$\mathfrak{I} = NI = \sum_{i=1}^n N_i I_i = \sum_{i=1}^n H_i \ell_i \quad (1-2)$$




圖 1-2 具有雙繞組磁路

$$\Im = N_1 I_1 + N_2 I_2 = H_1 l_1 + H_2 l_2 \quad (1-3)$$

二、磁通 ϕ :

- ◎ 磁通 ϕ 為通過鐵心和氣隙磁力線總數，其單位
- ◎ CGS 制：線或馬克士威
- ◎ MKS 制：韋伯 ($1\text{韋伯} = 10^8 \text{線} = 10^8 \text{馬克士威}$)

三、磁場強度 H :

- ◎ 磁場強度 H 為磁路中每單位長度磁動勢
- ◎ 其單位為安匝/米 (AT / m)

$$H = \frac{\mathfrak{I}}{\ell} = \frac{NI}{\ell} \quad (1-4)$$

四、磁通密度 B :

磁通密度 B 為單位面積垂直通過磁力線總數，即

$$B = \frac{\phi}{A} \quad (1-5)$$

單位 : CGS 制 : 線/公分² 或高斯

MKS 制 : 韋伯/米² 或特斯拉

五、導磁係數 μ ：

導磁係數 μ 為磁力線通過物質容易與否程度，單位為
韋伯/安匝·米 (Wb / AT · m)。

$$\mu = \frac{B}{H} = \mu_o \mu_r \quad (1-6)$$

μ_o 為真空或空氣導磁係數，CGS 制為 1，MKS 制為
 $4\pi \times 10^{-7}$ 。 μ_r 為相對導磁係數，依導磁性質可區分為：

1. 非磁性物質，其 $\mu_r \approx 1$ ，如金、銀、銅、鋁、空氣等。
2. 鐵磁性物質，其 $\mu_r >> 1$ ，如鐵、鎳、鈷與高導磁合金等，
其值約 $2000 < \mu_r < 8000$ ，因此鐵心導磁係數高出空氣甚
多，故磁通幾乎全被限制在鐵心內。

六、磁阻 \mathfrak{R} :

磁阻 \mathfrak{R} 為阻止磁通穿過磁路阻力，其單位為安匝/韋伯
(AT / Wb)

$$\mathfrak{R} = \frac{\ell}{\mu A} = \frac{\mathfrak{I}}{\phi} \quad (1-7)$$

例 1-1

設有磁通 4×10^{-2} 韋伯，垂直通過 $20\text{ cm} \times 50\text{ cm}$ 截面積，試求磁通密度為若干？



(1) 採用 CGS 制

$$\phi = 4 \times 10^{-2} \times 10^8 = 4 \times 10^6 \text{ 線}$$

$$B = \frac{\phi}{A} = \frac{4 \times 10^6}{20 \times 50} = 4000 \text{ 線 /公分}^2 \text{ (高斯)}$$

(2) 採用 MKS 制

$$\phi = 4 \times 10^{-2} \text{ 韋伯}$$

$$A = 20 \text{ cm} \times 50 \text{ cm} = 1000 \text{ cm}^2 = 0.1 \text{ m}^2$$

$$B = \frac{\phi}{A} = \frac{4 \times 10^{-2}}{0.1} = 0.4 \text{ 韋伯 / 米}^2 \text{ (特拉斯)}$$

例 1-2

一長螺線管置入截面積 A 鐵心中，測得磁通 20000 線，若抽去鐵心而螺線管磁通變 5 線，試求鐵心相對導磁係數若干？

 設經過鐵心磁通為 ϕ ，磁場強度 H，則鐵心導磁係數 μ

$$\mu = \frac{\phi}{A H}$$

設空氣中磁通為 ϕ_o ，則空氣中導磁係數 μ_o

$$\mu_o = \frac{\phi_o}{A H}$$

\therefore 鐵心相對導磁係數 μ_r

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_o} = \frac{\phi}{\phi_o} = \frac{20000}{5} = 4000$$

例 1-3

如圖 1-3 所示鐵心磁路，其截面積 2 平方公分，平均周長 60 公分，將 600 匝線圈繞於其上，當線圈通以 0.5 安培電流時測得磁通量 4×10^{-6} 韋伯，試求該磁路之：(1)磁動勢；(2) 鐵心磁阻；(3) 鐵心中磁通密度；(4) 導磁係數；(5) 相對導磁係數。




圖 1-3 鐵心磁路



(1) 磁動勢 \mathfrak{I}

$$\mathfrak{I} = NI = 600 \times 0.5 = 300 \text{ 安匝}$$

(2) 磁阻 \mathfrak{R}

$$\mathfrak{R} = \frac{\mathfrak{I}}{\phi} = \frac{300}{4 \times 10^{-6}} = 7.5 \times 10^7 \text{ 安匝 / 韋伯}$$

(3) 磁通密度 B

$$B = \frac{\phi}{A} = \frac{4 \times 10^{-6}}{2 \times 10^{-4}} = 2 \times 10^{-2} \text{ 韋伯 / 米}^2$$

(4) 導磁係數 μ

$$\therefore H = \frac{NI}{\ell} = \frac{300}{60 \times 10^{-2}} = 500 \text{ 安匝 / 米}$$

$$\therefore \mu = \frac{B}{H} = \frac{2 \times 10^{-2}}{500} = 4 \times 10^{-5} \text{ 韋伯 / 安匝 · 米}$$

(5) 相對導磁係數 μ_r

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} = \frac{4 \times 10^{-5}}{4\pi \times 10^{-7}} = 31.83$$

1-3 磁 路




圖 1-4 簡單鐵心磁路




圖 1-5 含氣隙磁路

鐵心磁路如圖 1-4 所示，應用安培定律可得：

$$N I = H \ell \quad (1-8)$$

磁場強度 H 相對磁通密度 B ，其關係為：

$$B = \mu H \quad (1-9)$$

(圖 1-5)

$\mu = \mu_0 \cdot \mu_r$ 為鐵磁性材料導磁係數。應用安培定律可得：

$$NI = H_c \ell_c + H_g g \quad (1-10)$$

將 $H_c = B_c / \mu$, $H_g = B_g / \mu_0$ 式代入 (1-10) 式，得

$$NI = \frac{B_c}{\mu_c} \times \ell_c + \frac{B_g}{\mu_0} \times g \quad (1-11)$$

磁通量：

$$\phi = B_c A_c = B_g A_g \quad (1-12)$$

可得

$$NI = \frac{\ell_c}{\mu_c A_c} \phi + \frac{g}{\mu_o A_g} \phi \quad (1-13)$$

$$\begin{aligned} &= \mathfrak{R}_c \cdot \phi + \mathfrak{R}_g \cdot \phi \\ &= (\mathfrak{R}_c + \mathfrak{R}_g) \cdot \phi \end{aligned} \quad (1-14)$$

\mathfrak{R}_c 和 \mathfrak{R}_g 分別為磁路中鐵心與氣隙**磁阻**

例 1-4

設有一磁路如圖 1-5 所示，已知 $A_c = 9 \text{ cm}^2$ ，
 $A_g = 9 \text{ cm}^2$ ， $g = 0.05 \text{ cm}$ ， $\ell_c = 70 \text{ cm}$ ， $N = 500$ 匝。若鐵心
相對導磁係數 $\mu_r = 7000$ ， $B_c = 1 \text{ Wb/m}^2$ 。設如圖 1-6 所示
氣隙邊緣效應不考慮，試求：(1) 線圈電流 I 多少安培？；(2)
磁路中磁通 ϕ 與磁通鏈 λ ， $\lambda = N\phi$ 各多少？



(1)由 (1-11) 式知：

$$NI = \frac{B_c}{\mu_c} \times \ell_c + \frac{B_g}{\mu_o} \times g$$

因 $\phi = B_c A_c = B_g A_g$

且 $A_c = A_g$ (氣隙邊緣效應忽略不計)

則 $B_c = B_g$




圖 1-6 氣隙中邊緣效應

故線圈中電流 I :

$$\begin{aligned}I &= \frac{B_c}{\mu_0 N} \times \left(\frac{\ell_c}{\mu_r} + g \right) \\&= \frac{1}{4\pi \times 10^{-7} \times 500} \times \left(\frac{0.7}{7000} + 0.0005 \right) \\&= \frac{(1+5) \times 10^{-4}}{4\pi \times 10^{-7} \times 500} = 0.955 \text{ 安培}\end{aligned}$$

(2)由 (1-12) 式知

$$\because \phi = B_c A_c = B_g A_g = 1 \times 9 \times 10^{-4} = 9 \times 10^{-4} \text{ 韋伯}$$

$$\therefore \lambda = N \phi = 500 \times 9 \times 10^{-4} = 0.45 \text{ 韋伯-匝}$$

例 1-5

如圖 1-7 所示簡單電機，定子平均路徑 $\ell_s = 50$ 公分，截面積 $A_s = 12$ 公分²。轉子平均路徑 $\ell_r = 5$ 公分，截面積 $A_r = 12$ 公分²。轉子與定子間上、下兩氣隙長度均為 0.05 公分，而氣隙之截面積(包括邊緣效應) $A_g = 14$ 公分²。又鐵心相對導磁係數 2000，且鐵心上繞阻線圈 200 匝，若線圈通過 10 安培電流，試求氣隙磁通 ϕ 與磁通密度 B_g 各多少？

解

磁阻 \mathfrak{R}_s :

$$\begin{aligned}\mathfrak{R}_s &= \frac{\ell_s}{\mu_r \mu_0 A_s} = \frac{0.5}{(2000) \times (4\pi \times 10^{-7}) \times (12 \times 10^{-4})} \\ &= 165786 \quad \text{安匝 / 韋伯}\end{aligned}$$




圖 1-7 簡單電機

轉子磁阻 \mathfrak{R}_r :

$$\mathfrak{R}_r = \frac{\ell_r}{\mu_r \mu_0 A_r} = \frac{0.05}{(2000) \times (4\pi \times 10^{-7}) \times (12 \times 10^{-4})}$$
$$= 16578 \quad \text{安匝 / 韋伯}$$

氣隙磁阻 \mathfrak{R}_g :

$$\mathfrak{R}_g = \frac{g}{\mu_0 A_g} = \frac{0.0005}{(4\pi \times 10^{-7}) \times (14 \times 10^{-4})}$$
$$= 284200 \quad \text{安匝 / 韋伯}$$

磁路總磁阻 $\mathfrak{R}_{\text{tot}}$:

$$\begin{aligned}\mathfrak{R}_{\text{tot}} &= \mathfrak{R}_s + \mathfrak{R}_r + 2\mathfrak{R}_g \\ &= 165786 + 16578 + 2 \times 284200 \\ &= 750764 \quad \text{安匝 / 韋伯}\end{aligned}$$

鐵心磁勢 :

$$\mathfrak{I} = N I = 200 \times 10 = 2000 \quad \text{安匝}$$

磁路中磁通 ϕ :

$$\phi = \frac{\mathfrak{I}}{\mathfrak{R}_{\text{tot}}} = \frac{2000}{750764} = 0.00266 \quad \text{韋伯}$$

氣隙磁通密度 B_g :

$$B_g = \frac{\phi}{A_g} = \frac{0.00266}{0.0014} = 1.9 \quad \text{韋伯/米}^2$$

1-4 磁路與電路相似性


磁路與電路相似性分述如下：

1. 磁動勢： $\mathfrak{I} = NI = \phi \mathfrak{R}$ 電動勢： $V = IR$

2. 磁阻： $\mathfrak{R} = \frac{\ell}{\mu A}$ 電阻： $R = \rho \frac{\ell}{A}$


3. 磁場強度： $H = \frac{\mathfrak{I}}{\ell}$ 電場強度： $E = \frac{V}{\ell}$

4. 磁通密度： $B = \frac{\phi}{A} = \mu H$ 電流密度： $J = \frac{I}{A}$



$$\phi = \frac{S}{R_c + R_g}$$

(a) 磁路



$$I = \frac{V}{R_1 + R_2}$$

(b) 電路

圖 1-8 磁路與電路間類似性

1-5 電磁感應

一、感應電勢

磁場與電場關係由馬克斯威爾方程式得知

$$\oint_c \tilde{E} \cdot d\tilde{\ell} = - \frac{d}{dt} \int_s \tilde{B} \cdot d\tilde{A} \quad (1-15)$$

依法拉第-楞次定律，繞阻兩端感應電勢極性和大小：

$$e = -N \times \frac{d\phi}{dt} = - \frac{d\lambda}{dt} \quad (1-16)$$

當導體在磁場中移動割切磁力線，如圖 1-9 所示，則導體內有電動勢 e 產生，即

$$e = \ell \tilde{v} \otimes \tilde{B} \quad (1-17)$$

感應電勢

$$e = B \times \ell \times v \times \sin \theta \quad (\theta \text{ 為導體與磁場方向夾角}) \quad (1-18)$$

感應電勢極性由 $\tilde{v} \otimes \tilde{B}$ 方向決定，或佛萊銘右手定則決定。




圖 1-9 導體在磁場中移動時，產生速率電勢情形

在電機運轉中，磁通鏈變化有下列三種情形：

1. 導體靜止不動，與所交鏈磁通隨時間發生變動時，導體內有感應電勢產生，此感應電勢為靜止感應電勢，或稱“變壓器電勢”。
2. 磁通密度保持不變，當導體移動時，導體內有感應電勢產生，此感應電勢為運動電勢，或稱“速率電勢”。
3. 如磁通量和導體位置均同時發生變動時，則在導體內同時有“變壓器電勢”與“速率電勢”產生。

二、電磁力

在一均勻磁場中放置一導體 AB，導體電流自 A 端流向 B 端，則該導體將受有電磁力作用而移動，其電磁力：

$$\tilde{F} = \ell \tilde{I} \otimes \tilde{B} \quad (1-19)$$

導體電磁力 F 大小

$$F = B \times \ell \times I \times \sin \theta \quad (\theta \text{ 為導體與磁場方向夾角}) \quad (1-20)$$

導體電磁力方向由 $\tilde{I} \otimes \tilde{B}$ 方向，或佛萊銘左手定則決定。




圖 1-10 電磁力產生

例 1-6

如圖 1-9 所示，在一 U 型導線上，將長 20 公分導體置於其上移動，有一均勻磁通密度 4 韋伯/米²垂直於該 U 形導體平面，磁場方向進入紙面，試求：(1) 若導體以 3 公尺/秒速率移動，則導體兩端所感應電動勢若干？；(2) 若導體通有 10 安培電流，則導體產生力有多少牛頓？



$$(1) e = B \times \ell \times v = 4 \times 0.2 \times 3 = 2.4 \text{ 伏}$$

$$(2) F = B \times \ell \times I = 4 \times 0.2 \times 10 = 8 \text{ 牛頓}$$

1-6 自感與互感

一、自 感

當電流通過線圈時，該線圈即產生磁場如圖 1-11 所示。

線圈匝數 N 與磁通量 ϕ 乘積稱磁通鏈 λ ：

$$\lambda = N \phi \quad \text{韋伯-匝} \quad (1-21)$$

若通過線圈電流 i 增加，其磁通鏈 λ 亦隨之增大，線圈立即感應一電勢以反抗磁通鏈增加，此電流變化所感應電勢稱為自感應電勢，其大小：

$$e = \frac{d\lambda}{dt} = \frac{d\lambda}{di} \times \frac{di}{dt} = L \frac{di}{dt} \quad (1-22)$$

式中 $L = d\lambda/di$ 為電流變化所產生磁通鏈變化稱線圈自感，單位為亨利。




圖 1-11 自 感

二、互 感

相鄰兩繞組線圈，當一線圈電流發生變化時，另一線圈磁通鏈即產生變動而產生一感應電勢現象稱為互感應。

圖 1-12(a) 所示，線圈 N_1 通過 i_1 電流時產生 $\phi_1 = \phi_{11} + \phi_{12}$ 磁通。其中 ϕ_{11} 僅與線圈 N_1 相交鏈，為一次漏磁通， ϕ_{12} 與線圈 N_2 經由鐵心相交鏈稱為互磁通。當 i_1 電流變化時，穿過線圈 N_2 磁通 ϕ_{12} 即發生變化，線圈 N_2 將感應一電勢，此電勢稱為互感電勢。線圈 N_2 所產生互感電勢 e_{21}


$$e_{21} = N_2 \frac{d\phi_{12}}{dt} = N_2 \frac{d\phi_{12}}{di_1} \frac{di_1}{dt} = M_{21} \frac{di_1}{dt} \text{ 伏特} \quad (1-23)$$

式中 $M_{21} = N_2 \frac{d\phi_{12}}{di_1}$ 為線圈 N_1 對線圈 N_2 互感。


同理，當 i_2 電流變化時在線圈 N_1 感應互感電勢 e_{12} 。

$$e_{12} = N_1 \frac{d\phi_{21}}{dt} = N_1 \frac{d\phi_{21}}{di_2} \frac{di_2}{dt} = M_{12} \frac{di_2}{dt} \text{ 伏特} \quad (1-24)$$

式中 $M_{12} = N_1 \frac{d\phi_{21}}{di_2}$ 為線圈 N_2 對線圈 N_1 互感。



(a)



(b)

圖 1-12 互 感

三、自感與互感關係

圖 1-12 所示線圈 N_1 與線圈 N_2 自感分別

$$L_1 = \frac{(\phi_{11} + \phi_{12}) N_1}{i_1} = \frac{\phi_1 N_1}{i_1} \quad (1-25)$$

$$L_2 = \frac{(\phi_{22} + \phi_{21}) N_2}{i_2} = \frac{\phi_2 N_2}{i_2} \quad (1-26)$$

由於磁路結構對線圈 N_1 與 N_2 皆相同，所以互感 $M_{12} = M_{21} = M$ ，互感 M 對於自感 L_1 與 L_2 關係

$$M = k \sqrt{L_1 L_2} \quad (1-27)$$

k 為線圈 N_1 與 N_2 耦合係數，且 $0 \leq k \leq 1$ 。

例 1-7

設 $N_1 = 50$ 匝， $N_2 = 500$ 匝兩線圈相鄰置放，若 N_1 線圈通過 5 安培電流時產生 0.06 韋伯磁通，其中有 0.055 韋伯與 N_2 交鏈，而 N_2 通過 5 安培電流時產生 0.6 韋伯磁通，其中有 0.55 韋伯與 N_1 交鏈，試求：(1) N_1 線圈自感；(2) N_2 線圈自感；(3) 兩線圈間互感；(4) 兩線圈耦合係數。



(1) N_1 線圈自感 $L_1 = \frac{N_1 \phi_1}{i_1} = \frac{50 \times 0.06}{5} = 0.6$ 亨利

(2) N_2 線圈自感 $L_2 = \frac{N_2 \phi_2}{i_2} = \frac{500 \times 0.6}{5} = 60$ 亨利


(3) 兩線圈互感 $M = \frac{N_2 \phi_{12}}{i_1} = \frac{500 \times 0.055}{5} = 5.5$ 亨利

(4) 兩線圈耦合係數 $k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} = \frac{5.5}{\sqrt{0.6 \times 60}} = 0.916$


1-7 正弦波產生及其頻率與週期

一、正弦波產生

圖 1-13(a) 所示為一單匝矩形線圈在磁極 N 與 S 均勻磁場中，以均勻速率作順時鐘旋轉，此線圈將割切磁力線產生應電勢。則線圈應電勢由 $e_{ab} = 2B \ell v \sin \omega t$ 決定，其所產生交流正弦波電壓如圖 1-13(b) 所示。



(a) 線圈在均勻磁場中旋轉



(b) 線圈產生正弦波應電勢

圖 1-13 線圈與應電勢


二、頻率與週期

1. 電機角與機械角關係


由圖 1-13 所示一矩形線圈於二極均勻磁場中旋轉一週 (360° 機械角)，可產生一週正弦波應電勢 (360° 電機角)。

由圖 1-14 所示一矩形線圈在四極均勻磁場中旋轉一週 (360° 機械角) 可產生二週正弦波應電勢 (720° 電機角)。由上述可得電機角與機械角關係為

$$\theta_e = \frac{P}{2} \times \theta_m \quad (1-28)$$



(a) 二矩形線圈 ab 與 cd 在一均勻四極磁場中旋轉



(b) 一矩形線圈 ab 旋轉一週所生應電勢

圖 1-14 矩形線圈與應電勢

2. 頻率 f 與週期 T：

週期性電壓或電流在一秒內重複出現完整正弦波次數稱為頻率，以 f 表示，其單位為赫芝 (Hz)。

週期 T 與頻率 f 關係

$$T = \frac{1}{f} \quad (1-29)$$

3. 電機轉速與頻率及極數關係：

對一 P 極電機，矩形線圈旋轉一週可完成 $P/2$ 週完整正弦波電壓，若一矩形線圈每分鐘以 n 轉驅動，產生應電勢頻率 f

$$f = \frac{P}{2} \times \frac{n}{60} \quad (1-30)$$

例 1-8

一部四極交流電機每分鐘轉速 1800 rpm，則此電機：(1) 頻率；(2) 週期；(3) 每一機械角產生若干電機角？

 (1) $f = \frac{P \times n}{120} = \frac{4 \times 1800}{120} = 60 \text{ Hz}$

(2) $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{60} \text{ 秒}$

(3) $\theta_e = \frac{P}{2} \times \theta_m = \frac{4}{2} \times 1^\circ = 2^\circ$

1-8 線圈轉矩

圖 1-15 所示一矩形線圈置於磁通密度 B 均勻磁場中，線圈邊長度 ℓ ，若線圈通以電流 I ，則 N 匝線圈邊受力 F

$$F_{\text{線圈}} = N B \ell I \quad \text{牛頓} \quad (1-31)$$

由圖 1-16 知線圈 AB 受力方向朝上，線圈 CD 受力方向朝下，線圈將被推動旋轉，其旋轉方向為順時鐘。轉矩大小

$$T = 2 F \cdot r = 2 N B \ell I r = N B \ell I d = N B I A \quad \text{牛頓-米} \quad (1-32)$$

當線圈旋轉後，線圈轉矩

$$T = NIBA \cos \theta \quad (1-33)$$

當線圈平面與磁場方向垂直，即 $\theta = 90^\circ$ 時，轉矩為零。若線圈平面與磁場平行，即 $\theta = 0^\circ$ 時，轉矩最大。




圖 1-15 載有電流矩形線圈在磁場中所受作用力




圖 1-16 線圈邊所產生轉矩

例 1-9

有一邊長 4 公分 10 匝正方形線圈，置於磁通密度 0.2 韋伯/米²磁場中，若流過線圈電流 10 安培，試求：(1) 當線圈面與磁場垂直時其轉矩若干？；(2) 若平行時其轉矩若干？；(3) 線圈面與磁場成 60° 時轉矩若干？



解 (1) : $\theta = 90^\circ$

$$\therefore T = NIBA \cos 90^\circ = 0 \text{ 牛頓-米}$$

(2) : $\theta = 0^\circ$

$$\begin{aligned}\therefore T &= NIBA \cos 0^\circ = 10 \times 10 \times 0.2 \times (0.04)^2 \\ &= 0.032 \text{ 牛頓 - 米}\end{aligned}$$

(3) : $\theta = 60^\circ$

$$\begin{aligned}\therefore T &= NIBA \cos 60^\circ = 10 \times 10 \times 0.2 \times (0.04)^2 \times \frac{1}{2} \\ &= 0.016 \text{ 牛頓 - 米}\end{aligned}$$

1-9 旋轉運動與功率關係

一、角位移與角速度

1. 角位移 θ :

角位移 θ 是由某一參考軸所測量角度大小，一般以徑度或度為單位，其方向若由參考軸依反時鐘所測量角度定為正角度，則由順時鐘方向所測量角度則定為負角度。

2. 角速度 ω :

角速度 ω 為角位移對時間變化率，正負方向與角位移定義相同，其單位為徑度/秒，其定義為

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} \quad (1-34)$$

二、轉矩與功率關係

對旋轉物體而言，功定義為轉矩與角位移積分

$$W = \int T \cdot d\theta \quad (1-35)$$

若轉矩為定值，則上式可簡化

$$W = T \cdot \theta \quad (1-36)$$

功率定義為單位時間功變化，即

$$P = \frac{dW}{dt} = T \frac{d\theta}{dt} = T \cdot \omega \quad (1-37)$$

例 1-10

有一三相 220V，10HP，1760rpm，60Hz 及滿載電流 15A 感應電機，試求滿載時轉軸輸出轉矩多少？



$$P = 10 \times 746 = 7460 \text{ 瓦}$$

$$\omega = 2\pi \times \frac{1760}{60} = 184.3 \text{ 徑 / 秒}$$

$$T = \frac{P}{\omega} = \frac{7460}{184.3} = 40.48 \text{ 牛頓-米}$$

1-10 磁滯與渦流

一、磁 滯

鐵磁性材料磁化性能是非線性變化，線型近似圖 1-17 所示曲線，為 B 與 H 關係曲線，稱為 $B-H$ 曲線。所有磁性材料都有飽和現象，所以磁化曲線又稱飽和曲線。




圖 1-17 $B-H$ 曲線

磁性材料磁化循環一次所變化磁化曲線稱為磁滯迴線，如圖 1-18 所示。

磁滯迴線所包含面積為鐵心每單位體積磁化循環一次所消耗能量，稱為磁滯損失。依司坦麥茲實驗結果，磁滯損失

P_h

$$P_h = k_h B_m^n f \quad \text{瓦 / 米}^3 \quad (1-38)$$




圖 1-18 磁滯曲線

二、渦 流

當線圈電流變化時，鐵心磁場亦隨之改變，因此鐵心內將產生感應電勢。由於鐵心為良導體，所以鐵心內部有漩渦電流產生，此電流稱為渦流。此渦流經由鐵心電阻而引起功率損失稱為渦流損失。鐵心每單位體積渦流損失 P_e

$$P_e = k_e B_m^2 f^2 \underline{t^2} \quad \text{瓦 / 米}^3 \quad (1-39)$$

渦流損失與鐵心厚度平方成正比，為減少渦流損失，因此電機鐵心皆使用疊片製成。故常加入 3~4% 硅材料到鐵心中，使電阻係數增大，以減少損失。

1-11 標么值分析

標么值法提供電力系統分析許多好處，它可省去系統中每一個變壓器兩側電壓、電流和阻抗轉換，所以可以減少計算上錯誤。另外使用標么值法也不需要將三相電路轉換成單相電路。

在標么值法中，任何電機量都可以用實際值和所選擇基值 (Base) 間的比值來代表。

取基值時電機量有四個基本量必需考慮：功率(S_{base})、電壓 (V_{base})、電流 (I_{base}) 和阻抗 (Z_{base})。選定功率基值可用在電力系統所有部分，而電壓、電流和阻抗在變壓器兩側所採用的基值有所不同。

標么值計算如下：

$$\text{標么} = \frac{\text{實際值}}{\text{基值}} \quad (1-40)$$

$$S_{p\mu} = \frac{P + jQ}{S_{base}} = P_{p\mu} + jQ_{p\mu} \quad (1-41)$$

$$V_{p\mu} = \frac{V}{V_{base}} \quad (1-42)$$

$$I_{p\mu} = \frac{I}{I_{base}} \quad (1-43)$$

$$Z_{p\mu} = \frac{Z}{Z_{base}} \quad (1-44)$$

1. 單相系統：基值間關係為

$$S_{\text{base}} = V_{\text{base}} I_{\text{base}} \quad (1-45)$$

$$V_{\text{base}} = I_{\text{base}} Z_{\text{base}} \quad (1-46)$$

先決定兩個基值，再求另兩個基值，而功率與電壓基值是最常被選用。其他兩個基值可由下列關係式得到

$$I_{\text{base}} = \frac{S_{\text{base}}}{V_{\text{base}}} \quad (1-47)$$

$$Z_{\text{base}} = \frac{V_{\text{base}}}{I_{\text{base}}} = \frac{(V_{\text{base}})^2}{S_{\text{base}}} \quad (1-48)$$

2. 三相系統：功率基值是三相功率，電壓基值是線電壓，對 Y 接系統三相基值和單相基值關係：

功率基值 $S_{3\phi, \text{base}} = 3 S_{1\phi, \text{base}}$ (1-49)

電壓基值 $V_{\ell, \text{base}} = \sqrt{3} V_{p, \text{base}}$ (1-50)

電流基值 $I_{\ell, \text{base}} = \frac{S_{3\phi, \text{base}}}{\sqrt{3} V_{\ell, \text{base}}} = \frac{S_{1\phi, \text{base}}}{V_{p, \text{base}}} = I_{p, \text{base}}$ (1-51)

阻抗基值 $Z_{\text{base}} = \frac{(V_{\ell, \text{base}})^2}{S_{3\phi, \text{base}}} = \frac{(V_{p, \text{base}})^2}{S_{p, \text{base}}}$ (1-52)



電機設備標么值常以本身額定值百分比表示，當此設備連接不同基值電力系統時，設備標么值必須轉換至以系統基值為準標么值，其轉換至新基值公式如下：

$$(S, P, Q)_{p\mu, \text{base } 2} = (S, P, Q)_{p\mu, \text{base } 1} \times \frac{S_{\text{base } 1}}{S_{\text{base } 2}} \quad (1-53)$$

$$V_{p\mu, \text{base } 2} = V_{p\mu, \text{base } 1} \times \frac{S_{\text{base } 1}}{S_{\text{base } 2}} \quad (1-54)$$

$$I_{p\mu, \text{base } 2} = I_{p\mu, \text{base } 1} \times \left(\frac{V_{\text{base } 2}}{V_{\text{base } 1}} \right) \times \left(\frac{S_{\text{base } 1}}{S_{\text{base } 2}} \right) \quad (1-55)$$

$$(Z, R, X)_{p\mu, \text{base } 2} = (Z, R, X)_{p\mu, \text{base } 1} \times \left(\frac{V_{\text{base } 1}}{V_{\text{base } 2}} \right)^2 \times \left(\frac{S_{\text{base } 2}}{S_{\text{base } 1}} \right) \quad (1-56)$$

對輸入一個沒有損失變壓器複數功率，等於其輸出複數功率。雖然變壓器兩側實際電壓，電流和阻抗不同，但因變壓器兩側電壓，電流和阻抗基值也不同，但最後變壓器兩側標么值仍會相同。

例 1-11

在 50 kVA , 2400 V / 240 V 變壓器低壓側量得激磁電流 5.41A , 以高壓側參考等效阻抗 $Z_H = 1.42 + j1.82 \Omega$, 若以變壓器額定為基值 , 試以標么值表示求在低壓側及高壓側 : (1) 激磁電流 ; (2) 等效阻抗。



選定變壓器高壓側與低壓側電壓及容量為基值

$$V_{H,base} = 2400 \text{ V} , V_{L,base} = 240 \text{ V} , S_{base} = 50 \text{ kVA}$$

高壓側與低壓側電流與阻抗基值

$$I_{H,base} = \frac{S_{base}}{V_{H,base}} = \frac{50000}{2400} = 20.8 \text{ A}$$

$$I_{L,base} = \frac{S_{base}}{V_{L,base}} = \frac{50000}{240} = 208 \text{ A}$$

$$Z_{H,base} = \frac{V_{H,base}}{I_{H,base}} = \frac{2400}{20.8} = 115.2 \Omega$$

$$Z_{L,base} = \frac{V_{L,base}}{I_{L,base}} = \frac{240}{208} = 1.152 \Omega$$

(1) 低壓側激磁電流標么值

$$I_{\phi L, p\mu} = \frac{I_{\phi L}}{I_{L, base}} = \frac{5.41}{208} = 0.026 \quad p\mu$$

以高壓側為參考激磁電流 0.541A，其標么值

$$I_{\phi H, p\mu} = \frac{I_{\phi H}}{I_{H, base}} = \frac{0.541}{20.8} = 0.026 \quad p\mu$$

(2) 高壓側等效阻抗標么值

$$Z_{H,p\mu} = \frac{Z_H}{Z_{H,\text{base}}} = \frac{1.42 + j1.82}{115.2}$$
$$= 0.0123 + j0.0158 \quad p\mu$$

$Z_H = 1.42 + j1.82 \Omega$ 等效阻抗轉換至低壓側

$Z_L = 0.0142 + j0.0182 \Omega$ ，其標么值

$$Z_{L,p\mu} = \frac{Z_L}{Z_{L,\text{base}}} = \frac{0.0142 + j0.0182}{1.152}$$
$$= 0.0123 + j0.0158 \quad p\mu$$